

### 网络公开信息表

建设单位名称	甘肃恒大陶瓷有限公司		
建设单位地理位置	甘肃省白银市靖远县刘川乡	建设单位联系人	杨主任
项目名称	甘肃恒大陶瓷有限公司年产 700 万平方米薄型化釉面内墙砖生产线		
项目简介	甘肃恒大陶瓷有限公司位于甘肃省白银市靖远县刘川工业园区，该公司目前主要建有一条年产 700 万平方米薄型化釉面内墙砖生产线。该公司分为生产区、辅助生产区和办公生活区，其中生产区包括原料场、球磨车间、干燥制粉车间、联合车间（压机车间、素烧车间、施釉车间、釉烧车间）以及包装车间；辅助生产区包括煤气发生炉、煤泥浆球磨车间、釉料制备车间；办公生活区包括办公室、宿舍和食堂。		
现场调查人员	赵勇	现场调查时间	2015-8-13
现场检测人员	赵勇、李鹏、于一丁、安海蛟	现场检测时间	2015-8-26~28
建设单位陪同人	杨主任		
项目存在的职业病危害因素	粉尘：煤尘、砂尘、其它粉尘； 化学危害因素：一氧化碳、氧化钙、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氧化钙、苯、甲苯、二甲苯、萘、苯酚、甲酚； 物理因素：噪声、高温。		

<p>职业病危害因素检测结果</p>	<p>煤气发生炉一层上煤口、球磨车间 1#给料机旁、球磨机上料平台转运处、压机车间压砖机旁、水煤磨车间粉煤上料口、球磨机入料口定点粉尘采样结果超过 GBZ 2.1-2007 规定的职业接触限值。打盖岗、上料岗、塔上岗接触氧化钙检测浓度超过 GBZ 2.1-2007 规定的职业接触限值，其余二氧化硫、二氧化氮、氧化钙、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、苯酚、甲酚、萘、一氧化碳的检测结果均符合 GBZ 2.1-2007 的要求。煤气站司炉岗、上煤工，球磨车间泥浆除铁岗，球磨车间喂料工、放浆工、进料工，上料岗、打盖岗、看浆岗、下料岗、上煤岗，干燥制粉车间塔下工、塔上工、拉渣岗，釉烧车间釉线看片岗，施釉车间淋釉房看片岗接触噪声的强度均符合 GBZ 2.2-2007 要求，其余岗位接触的噪声强度均超过 GBZ 2.2-2007 规定的职业接触限值。</p>
<p>评价结论及建议</p>	<p><b>评价结论与建议：</b></p> <p><b>评价结论：</b></p> <p>根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）该项目属于砖瓦、石材等建筑材料制造业；《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73号）中将砖瓦、石材等建筑材料制造业分类为职业病危害严重的行业，结合对建设项目职业病危害因素接触水平的综合分析，判定该项目为<b>职业病危害严重</b>的建设项目。</p> <p><b>整改性建议</b></p> <p>（1）用人单位应制定 2015 年职业卫生培训计划。</p>

- (2) 用人单位应制定 2015 年职业病年度计划和实施方案。
- (3) 用人单位应为劳动者均配备符合标准的个体防护用品，对接触粉尘的煤气发生炉上煤岗、除渣岗、吊煤岗，球磨车间的打盖岗、上料岗，干燥制粉车间的烧炉塔工、除渣工、塔下工、塔上工，压机车间的压砖岗、压砖巡检岗、放料岗，釉料制备车间的球磨岗，水煤磨车间的水煤磨岗配备防尘口罩；对接触噪声的煤气发生炉车间的除渣岗、吊煤岗，球磨车间的铲车司机、上料岗、打盖岗，干燥制粉车间的抽浆岗，水煤磨车间的水煤磨岗，压机车间的压砖岗、放料岗，素烧车间的素窑尾看片岗、素平台看片岗、素线看片岗，釉烧车间的釉窑尾看片岗、釉平台看片岗，包装车间的磨边线岗、包装岗、分级岗，釉料制备车间的球磨岗、釉料制备岗配备防护耳塞。
- (4) 用人单位应设置专职职业卫生管理人员；
- (5) 用人单位应严格按照《工业企业设计卫生标准》在干燥制粉车间热风炉处设置固定式一氧化碳检测报警装置；用人单位应在干燥制粉车间设置机械排风设施。
- (6) 用人单位应与具有救援条件的医疗单位签订医疗救援协议。
- (7) 用人单位应严格按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的规定，在生产区和办公生活区设置合适的职业病危害公告栏、告知卡、警示牌以及警示标识。
- (8) 用人单位应委托职业健康检查机构对本单位接触高温的煤气发生炉司炉岗，干燥制粉车间的烧炉塔岗、塔上岗，素烧

车间的素窑尾看片岗、釉窑尾看片岗；接触粉尘的煤气发生炉上煤岗、除渣岗、吊煤岗，球磨车间的打盖岗、上料岗，干燥制粉车间的烧炉塔工、除渣工、塔下工、塔上工，压机车间的压砖岗、压砖巡检岗、放料岗，釉料制备车间的球磨岗，水煤磨车间的水煤磨岗；接触噪声煤气发生炉车间的除渣岗、吊煤岗，球磨车间的铲车司机、上料岗、打盖岗，干燥制粉车间的抽浆岗，水煤磨车间的水煤磨岗，压机车间的压砖岗、放料岗，素烧车间的素窑尾看片岗、素平台看片岗、素线看片岗，釉烧车间的釉窑尾看片岗、釉平台看片岗，包装车间的磨边线岗、包装岗、分级岗，釉料制备车间的球磨岗、釉料制备岗进行在岗期间的职业健康检查。

#### **持续改进性建议**

- (1) 用人单位应进一步按照《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规的要求，完善企业职业病防治管理工作，对职工进行职业卫生相关知识进行培训，确保各项职业卫生管理制度的落实。
- (2) 用人单位应完善本公司职业卫生档案，档案内容按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》的要求进行设置。
- (3) 用人单位应在容易发生急性一氧化碳中毒的干燥制粉车间、煤气发生炉控制室设置防毒器具存放柜，防毒器具设置标准可参考《危险化学品单位应急救援物资配备标准》。
- (4) 用人单位应在容易发生急性一氧化碳中毒的干燥制粉车间、煤气发生炉控制室设置一氧化碳浓度报警器。

	<p>(4) 用人单位应完善劳动合同中的职业病危害告知，告知内容应包括岗位名称、接触的职业病危害因素种类、个人防护用品的佩戴知识、应急救援的设备等。</p> <p>(5) 用人单位应在干燥制粉车间设置急救箱，急救箱内的药品清单的设置参考 GBZ1-2010 相关规定，急救箱由专人负责定期检查和更新。</p>
技术审查专家组评审意见	--