

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	神华集团海勃湾矿业有限责任公司露天煤矿三采区安全现状评价报告		
	行业类别	煤炭开采业（第一类1a）	报告提交时间	2022.4.2
	项目简介	<p>露天矿三采区矿区面积：2.28km²。露天煤矿三采区开采境界特征为：采区地表境界东西最大宽度 230m，地表南北长 1600m，面积 36 万 m²。开采标高 1120m~1050m，露天矿最终帮坡角为 38°，最大开采深度为 130m。</p> <p>该矿的地面生产系统及地面设施位于采掘场西北侧，采场位于矿田中部。目前该矿开采 12#、15#、16#，在井田境界内按一个采（盘）区进行开采。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	王晓华	技术负责人	孔凡平
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	王晓华 朱胜利
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	乔永良 朱胜利 张会平 李耀 岳泰 王松森 于一丁
	注册安全工程师	张会平、乔永良、朱胜利、唐晓娟、孔凡平	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	王晓华 乔永良 朱胜利		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.3.2 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2022.3.19 对整改情况进行了复查。		

现场照片





		
	备注及其他信息	无